

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

91321

SAP

70024298

Reparación

REEMPLAZO DE BATERIA.





KRAUFMANN

ORDEN DE SERVICIO
 Inspección y Servicio Técnico
 Calle la Jirón, 501, Zona Maíz Puro Surco, Centro, Toluca.
 Cód. 910 300 8823
 Email: atencioneservicio@kraufmann.mx

Nº de Orden: 1000000000

Empaque: 1000000000

Warranty: 1000000000

Modelo: 1000000000

Serie: 1000000000

Nº de radiación: 1000000000

Pulse: 1000000000

Código GDI: 1000000000

Tipo de servicio: 1000000000

DATOS DEL EQUIPO

No. Emblema / 1000000000

Utilización: 1000000000

Capacidad: 1000000000

Presurizador / Filt: 1000000000

DATOS DEL EQUIPO

No. Emblema / 1000000000

Utilización: 1000000000

Capacidad: 1000000000

Presurizador / Filt: 1000000000

FALLA REPORTADA

1000000000

ACTIVACIONES A REALIZAR

No.	Contenido	Unidad
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		

RECOMENDACIONES A UTILIZAR

No.	Contenido	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

OBSERVACIONES

Se cambia batería, se revisa nivel de aceite 110

REVISIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

SECCIONES	USO	SECCIONES	USO
SECCIONES	USO	SECCIONES	USO
SECCIONES	USO	SECCIONES	USO
SECCIONES	USO	SECCIONES	USO

REVISIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

SECCIONES	USO	SECCIONES	USO
SECCIONES	USO	SECCIONES	USO
SECCIONES	USO	SECCIONES	USO
SECCIONES	USO	SECCIONES	USO
SECCIONES	USO	SECCIONES	USO

REVISIÓN DEL SERVICIO REALIZADO

1000000000



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70024298

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

91321

Reparación

REEMPLAZO DE RESORTE DE PEDAL DE FRENOS Y
RESORTE DE PEDAL DE INCH.



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A de C.V.
Calle la Jirafa, C.M. José María Pino Suárez, Centro, Tabasco
Cp. 910 200 000
Mail: servicios@kaufmann.mx

RAUFMANN

Nº de Orden: 70024298
Empresa: 70024298
Subcontrato: 70024298

W de: 70024298
Modelo: 70024298
Serie: 70024298

DATOS DEL EQUIPO
Nº de certificación: 12-5-16
Fecha: 12/05/16
Código QR: 12/05/16
Tipo de servicio: 12/05/16

FALLA REPORTADA
1. Se reporta falla de pedal de freno y pedal de inch.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos.	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			



REPARACIONES A UTILIZAR

Pos.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Resorte	Resorte de pedal de freno
2	1	Resorte	Resorte de pedal de inch
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES
Se reporta falla de pedal de freno y pedal de inch.

PROCESO DE MONITOREO REALIZADO
14 días 08 horas 22 min 40 seg
NOMBRE: 70024298
FECHA: 12/05/16

Por favor, revisar el B
NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

91321

SAP

70024298

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR.



ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jirafa, S/N, Zona Maíz Puro, Centro, Toluca.
Cul 193 500 8223
Mail: servicios@kaufmann.mx

DATOS GENERALES
N° de Orden: 1000100001
Empresa: 1000100001
Solicitante: 1000100001
Fecha: 12-5-20
Código QR: 1000100001
Tipo de servicio: 1000100001

DATOS DEL EQUIPO
Marca: Toyota
Modelo: 70024298
Serie: 1000100001
No. Elementos / Ubicación: 1000100001
Capacidad: 1000100001
Horómetro / Km: 1000100001

FALLA REPORTADA
1. Se cambia aceite

ACTIVIDADES A REALIZAR
Piso Cantidad Unidad Descripción
1 1 1 Litro Aceite motor

RELACIONES A UTILIZAR
Piso Cantidad Unidad Descripción
1 1 1 Litro Aceite motor

OBSERVACIONES
Se cambia aceite, se revisa nivel de aceite 1/1

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
14 DIA 05 MES 05 AÑO 2020
NOMBRE TÉCNICO 1000100001
Firma del cliente 1000100001



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.