

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92592

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL.

KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jassa - José María Pico Suárez
Villahermosa - Tabasco - México - 86209
Tel. 9933570560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Orden de Trabajo
Cotización: 4233
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF - 4032
Fecha: 18 May 2026
Código QR: VHS-A-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. LINDE MOD. H45T-02 S. H2X394J03332 NO ECO 10021082 CA

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE DESPLAZADOR LATERAL, RECTIFICANDO DAÑO EN CARRO PORTAHORQUILLAS Y REEMPLAZO DE MANGUERA

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE DESPLAZADOR LATERAL, RECTIFICANDO DAÑO EN CARRO PORTAHORQUILLAS Y REEMPLAZO DE MANGUERA
1.000000	PIEZA	DESPLAZADOR LATERAL CLASE III

OBSERVACIONES
Se realiza reemplazo de manguera de desplazador lateral
Se reemplaza desplazador lateral
Se nivela el fluido hidráulico

Fecha del Servicio: 19/05/2026
Número: 1064.0

Nombre y Firma del Cliente: *Nave/Alex*
Nombre y Firma del Técnico: *Ricky C. Silva*
Nombre y Firma del Auxiliar:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92592

SAP

70021082

Reparación

REEMPLAZO DE DESPLAZADOR LATERAL,
RECTIFICANDO DAÑO EN CARRO PORTAHORQUILLAS.

KAUFMANN SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS

ORDEN DE TRABAJO

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Hermosillo - Sonora - México - 85009
Tel. 800 807 0960 Mail: administracion@kaufmann.mx

Coatización: 4233
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VILLAHERMOSA

No. de Orden: KAUF 4532
Fecha: 18/May/2025
Codigo QR: VMSA-0119
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

MONT. LINDE MOD. H45T-G2 S. H2X394J63332 NO. ECO 70021082 CA

ANEXOS REVISADOS


REEMPLAZO DE DESPLAZADOR LATERAL, RECTIFICANDO DAÑO EN CARRO PORTAHORQUILLAS Y REEMPLAZO DE MANGUERA

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRAULICA VIEJA DE DESPLAZADOR LATERAL
5.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRAULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE DESPLAZADOR LATERAL, RECTIFICANDO DAÑO EN CARRO PORTAHORQUILLAS Y REEMPLAZO DE MANGUERA
1.000000	PIEZA	DESPLAZADOR LATERAL CLASE II

OBSERVACIONES

Se realiza reemplazo de manguera de desplazador lateral
Se reemplaza desplazador lateral
Se nivela el fluido hidráulico

Fecha del Servicio: 18/05/2025
Nombre y Firma del Cliente: *Nivel Arana*
Nombre y Firma del Técnico: *Ricky C. Silva*
Nombre y Firma del Auxiliar: _____



ANTES



DESPUÉS

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.