

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91071

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR.

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARROS

Cliente: PUNTO A PUNTO 2

Subcliente: MONTACARROS TOYOTA MOT. 34.000.91 9.772.08 800.709589

Coligado No: 0000000000

Horizonte: 4210.4

A. Añal corriente		S	NO	B. Cuentas Subordinadas de		S	NO
Asiento de motor	S	NO	Fuga de lubricante	S	NO		
Asiento de variaciones	S	NO	Fuga de aceite	S	NO		
Asiento hidráulico	S	NO	Desgaste	S	NO		
Anticorrosión	S	NO	Corrosión	S	NO		
Líquido de frenos	S	NO	Oleaje	S	NO		
C. Combustión de		S	NO	Alarma de seguridad		S	NO
Válvula de admisión	S	NO	Alarma de incendio	S	NO		
Válvula de escape	S	NO	Servicio de agua	S	NO		
Cámbula de carga	S	NO	Servicio de arranque (Frenos)	S	NO		
Presión de lubricación hidráulica	S	NO	D. El sistema de frenos		S	NO	
Presión de frenado	S	NO	Fuga en cilindros de freno	S	NO		
Asiento de alternador	S	NO	Fuga en cilindros de dirección	S	NO		
Fuga de aceite	S	NO	Fuga en cilindros de dirección lateral	S	NO		
Fuga de aceite/alternador	S	NO	Fuga en cilindros de dirección	S	NO		
Asiento de bomba	S	NO	Fuga en bujes de lubricación	S	NO		
Fuga de aceite de bomba	S	NO	Fuga en bujes de lubricación	S	NO		
Mangas o conexiones de sistema de combustible	S	NO	Fuga en motor	S	NO		
Mangas de escape	S	NO	Fuga en escape	S	NO		
E. Tanque de gas		S	NO	Fuga en el diferencial		S	NO
Tanque de gas	S	NO	Fuga en el eje de la llanta	S	NO		
Válvula de gas	S	NO	Presencia de aceite	S	NO		
Válvula de freno	S	NO	Presencia de lubricante	S	NO		
OTRAS OBSERVACIONES							
 EL EQUIPO DUEÑO OPERATIVO 100 							



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91071

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO.

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO

Cliente: PUNTO A PUNTO 2

Sucursal: MANTENIMIENTOS TOYOTA MOV. 324PQX 8. 9728 038. 7002838

Equipo:

Califica 0/5

Horario: 4:10 a 4:40

CHECK LIST DE MANTENIMIENTOS

Descripción	SI	NO	Causas / Recomendaciones de	SI	NO
Acople de motor	☒	☐	Falta de lubricantes	☐	☐
Acople de transmisión	☒	☐	Falta de grasa	☐	☐
Acople hidráulico	☒	☐	Reajuste	☐	☐
Accesorios	☒	☐	Lubricante	☐	☐
Líquido de frenos	☒	☐	Clavos	☐	☐
Conductores de	☒	☐	Alarma de motor	☐	☐
Velocidad	☒	☐	Cableado de ignición	☐	☐
Pistón / Tronco	☒	☐	Servicio técnico	☐	☐
Gravidad de carga	☒	☐	Sistema de arranque (Fuerza)	☐	☐
Peso de cilindros hidráulicos	☒	☐	Equipos presentados	☒	☐
Presión de frenado	☒	☐	Fuga en cilindros de hidráulicos	☐	☐
Bombas de alternador	☒	☐	Fuga en cilindros de frenado	☐	☐
Carro de dirección	☒	☐	Fuga en cilindros de dirección lateral	☐	☐
Carro de aceleración	☒	☐	Fuga en cilindros de dirección	☐	☐
Bombas de aceite	☒	☐	Fuga en bombas hidráulicas	☐	☐
Mecanismo / Componentes de motor de combustible	☒	☐	Fuga en bombas hidráulicas	☐	☐
Que de torque de gas	☒	☐	Grasa en motor	☐	☐
Mantenimiento cuenta con	☒	☐	Fuga en transmisión	☐	☐
Tarjetas de gas	☒	☐	Fuga en diferencial	☐	☐
Tarjetas de gas	☒	☐	Estado de las Llantas	☒	☐
Velocidad máxima	☒	☐	Presión (Fuerza)	☐	☐
Que de 30 km/h máximo	☒	☐	Desgaste Direccionales	☐	☐


OTRAS OBSERVACIONES

PUNTO A PUNTO 2

EL EQUIPO QUEDO OPERATIVO? SI NO

Firma: *[Firma]*

DIRECCIÓN Y SERVICIO KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91071

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARROS

Cliente: PUNTO A PUNTO 2

Subcontratista: MONTACARROS TOYOTA MOT. 34.020.91 8. 97728.030. 7090588

Coligado No: 0000000000

Horario: 42:10.4

VIGDA-002

A. Añal corriente		S	NO	B. Generalmente de		S	NO
Aceite de motor	☒	S	NO	Cables de seguridad	☒	S	NO
Aceite de transmisiones	☒	S	NO	Faro delantero	☒	S	NO
Aceite hidráulico	☒	S	NO	Bujes delanteros	☒	S	NO
Anticorrosivo	☒	S	NO	Cartera	☒	S	NO
Líquido de frenos	☒	S	NO	Chasis	☒	S	NO
C. Continuidad de				D. Estado de seguridad			
Bujes delanteros	☒	S	NO	Alcornoque de motor	☒	S	NO
Bujes traseros	☒	S	NO	Servicio de freno	☒	S	NO
Cables de carga	☒	S	NO	Servicio de arranque (Frenos)	☒	S	NO
Presión de inflados hidráulicos	☒	S	NO	E. Estado general			
Presión de frenos	☒	S	NO	Fuga en cilindros de freno traseros	☒	S	NO
Aceite de alternador	☒	S	NO	Fuga en cilindros de freno delanteros	☒	S	NO
Aceite de motor	☒	S	NO	Fuga en cilindros de distribución lateral	☒	S	NO
Presión de anticorrosivo	☒	S	NO	Fuga en cilindros de distribución	☒	S	NO
Bujes de suspensión	☒	S	NO	Fuga en bujes de lubricación	☒	S	NO
Mecanismo y componentes de sistema de combustible	☒	S	NO	Fuga en transmisiones hidráulicas	☒	S	NO
Mecanismo de frenos de disco	☒	S	NO	Fuga en motor	☒	S	NO
F. Estado de funcionamiento				G. Estado de limpieza			
Temperatura de gas	☒	S	NO	Fuga en escape	☒	S	NO
Temperatura de gas	☒	S	NO	Fuga en refrigeración	☒	S	NO
Velocidad deficiente	☒	S	NO	Presencia de ruidos	☒	S	NO
Ausencia de vibración	☒	S	NO	Presencia de vibraciones	☒	S	NO

OTRAS OBSERVACIONES

PUNTO A PUNTO 2

EQUIPO DORTO OPERATIVO

FOLIO 1

DIRECCIÓN Y SERVICIO KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70025828

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91071

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL.

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MANTENIMIENTO

Cliente: PUNTO A PUNTO 2

Sucursal: MANTENIMIENTOS TOYOTA MOV. 324PQX 8. 9728 036. 7002838

Equipo:

Califica 0/5

Observaciones: 4.7/5.0

CHECK LIST DE MANTENIMIENTOS


Item	SI	NO	Comentarios/observaciones	SI	NO
Acople de motor	☒	☐	Grasa del acople	☐	☐
Acople de transmisión	☒	☐	Para trueno	☐	☐
Acople hidráulico	☒	☐	Reajuste	☐	☐
Accesorios	☒	☐	Limpiar	☐	☐
Líquido de freno	☒	☐	Claxon	☐	☐
Cambio de aceite	☒	☐	Alarma de motor	☐	☐
Velos de motor	☒	☐	Cableado de ignición	☐	☐
Pistón de motor	☒	☐	Servicio técnico	☐	☐
Cambio de aceite	☒	☐	Sistema de arranque (Fuerza)	☐	☐
Pistón de cilindro hidráulico	☒	☐	Revisión general	☐	☐
Pistón de freno	☒	☐		☐	☐
Bandeja de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros de combustible	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros de escape	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros de distribución lateral	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros de dirección	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐
Revisión de alternador	☒	☐	Revisar en cilindros hidráulicos	☐	☐



DRENADO



SUMINISTRO



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91071

SAP


70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.

[illegible][illegible]

ANTES



DESPUÉS

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91071

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR.

[illegible]



KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARROS

Cliente: PUNTO A PUNTO 2

Subcontratista: MONTACARROS TOYOTA MOT. 33.40231 8. 97728 030. 7095088

Coligado No: 0000000000

Horario: 42:10.4

A. Añal corriente		S	NO	C. Cuentas de Inventario de		S	NO
Aceite de motor				Fuga de lubricantes			
Aceite de transmisiones				Fuga de frenos			
Aceite hidráulico				Bombeo			
Anticorrosivos				Corrosión			
Líquido de frenos				Oleoneo			
C. Combustibles de		S	NO	Almacen de seguridad			
Óleo de motores				Almacen de incendios			
Óleo de tracción				Servicio seguro			
Aceite de carga				Servicio de arranque (Frenos)			
Prensa de cilindros hidráulicos				E. El equipo presenta		S	NO
Prensa de frenos				Fuga en cilindros de hidrobombas			
Prensa de alter-velocidad				Fuga en cilindros de hidrobombas			
Fuga de aceite hidráulico				Fuga en cilindros de hidrobombas lateral			
Fuga de aceite hidráulico				Fuga en cilindros de hidrobombas			
Fuga de aceite hidráulico				Fuga en bombas hidráulicas			
Fuga de aceite hidráulico				Fuga en sistemas hidráulicos			
Fuga de aceite hidráulico				Fuga en motor			
Fuga de aceite hidráulico				Fuga en escape			
Mantén a temperatura de sistema de combustible				Fuga en el diferencial			
Mantén de tornillos de gas				Fuga de la Carrocería			
F. El equipo funciona con		S	NO	F. El equipo funciona			
Tornillos de gas				Fuga de la Carrocería			
Tornillos de gas				Fuga de la Carrocería			
Tornillos de gas				Fuga de la Carrocería			
Tornillos de gas				Fuga de la Carrocería			
Tornillos de gas				Fuga de la Carrocería			
Tornillos de gas							



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91071

SAP

70025828

Reparación

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS –
LUBRICACIÓN DE CADENAS.**

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

91071

SAP

70025828

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.

[illegible][illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

