

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

87384

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE SELLOS PARA BUJÍA.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

87384

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAO DE BUJÍAS



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

87384

SAP

70019719

Reparación

REEMPLAZO DE BOBINA DE ENCENDIDO.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


87384

SAP

70019719

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS
– REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


87384

SAP

70019719

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS
– REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


87384

SAP

70019719


Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS
– REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE TRANSMISIÓN.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

87384

SAP

70019719

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS
– REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE.



DRENADO



SUMINISTRO



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70019719

Tipo


PREVENTIVO

Ticket

87384

Reparación

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1,000 HRS
– REEMPLAZO DE LIQUIDO DE FRENOS.



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

