



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

CADENA CENTRAL FUERA DE POLEA, CADENA TRASERA DAÑADA, CARRO PORTA HORQUILLAS TIENE DESAJUSTE





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

DAÑO EN CUARTO DELANTERO IZQUIERO Y TORRETA DESPRENDIDA





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

DAÑO EN NEUMATICOS, FALTA TUERCA DE BIRLO TRASERO Y DELANTERO





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS


FUSIBLERA





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

REVISIÓN DE FLUIDOS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

DAÑO EN COMPONENTES EXTERIORES





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

MANGUERAS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

DAÑO EN VENTILADOR DE RADIADOR





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	KAUF4028	Fecha:	16/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8F6030	Serie:	10603	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	-HRS

OTRAS OBSERVACIONES:

- GATO DE COFRE DAÑADO
- TOLVA TRASERA DAÑADA
- NO TIENE BATERIA
- CILINDRO SAS DAÑADO