

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

92681

SAP

70023256

Reparación

REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirsa José María Pico Suárez 95029
Villahermosa Tabasco México
Tel. 99207050 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4250 No. de Orden: KAUF 4045
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 20/May/2026
Solicitante: PARAIÑO Código QR: VHSA-0133
Ubicación: PARAIÑO Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 91708 NO. ECO 70023256 CAP. 2

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN

Cantidad	Unidad	Descripción
1.000000	PIEZA	MANGUERA HIDRÁULICA
10.000000	LITROS	LITRO DE ACEITE HIDRÁULICO
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE MANGUERAS HIDRÁULICAS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN

OBSERVACIONES
- Servicio realizado.

Fecha del Servicio: 20/05/26 Monto: 1599.64

Nombre y Firma del Cliente: [Firma]
Nombre y Firma del Técnico: [Firma]
Nombre y Firma del Auxiliar: _____



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.