

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

92088

SAP

70008678

Reparación

REEMPLAZO DE 2 MANGUERAS HIDRÁULICAS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN.

KAUFMANN
Distribución y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jague, S/N, José María Pino Suárez, Centro, Tabasco.
Cód. 920 303 8028
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 92088
Empresa: Norma Leon Paredes
Solicitante: Norma Leon Paredes

Nº de cotización: 92088
Fecha: 20/05/24
Código QR: 92088
Tipo de servicio: Correctivo

DATOS DEL EQUIPO

Marca: John Deere
Modelo: 755
Serie: 233412

Nº Económico / Ubicación: 233412
Capacidad: 233412
Horómetro / Km: 233412

FALLA REPORTADA
1. Instalación de mangueras hidráulicas de cilindro de dirección.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES

- Se instalaron 2 mangueras de hidráulico de cilindro de dirección.
- Se reemplazó base de bombas de combustible.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

DIAS	MESES	AÑOS
24	5	2024

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

Norma Leon Paredes



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

92088

SAP

70008678

Reparación

REEMPLAZO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE.

KAUFMANN
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jague, S/N, José María Pino Suárez, Centro, Tlalisco.
Cód. 903 303 8028
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 92088
Empresa: Agencia de Mantenimiento
Solicitante: Agencia de Mantenimiento

Nº de cotización: 92088
Fecha: 20/05/19
Código QR: 92088
Tipo de servicio: Correctivo

DATOS DEL EQUIPO

Marca: Volvo
Modelo: 960
Serie: 960

Nº. Económico / Utilización: 960
Capacidad: 2.9
Horómetro / Km: 22341.2

FALLA REPORTADA
1. Instalación de mangueras hidráulicas de cilindro de dirección.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pas	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pas	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES
- Se instalaron 2 mangueras de hidráulico de cilindro de dirección.
- Se reemplazó base de bomba de combustible.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
27 MAY 2019

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
Agencia de Mantenimiento



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.