




Empresa:	INGENIO BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF4037	Fecha:	19/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1455HRS


- REEMPLAZO DE BALEROS DE MASTIL





Empresa:	INGENIO BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF4037	Fecha:	19/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1455HRS

- REEMPLAZO DE BALEROS DE RODILLO DE CARRO PORTAHORQUILLAS





Empresa:	INGENIO BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0322	N. Orden:	KAUF4037	Fecha:	19/05/2026
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-RC1H	Serie:	250303H3466	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	1455HRS

- **TRABAJO REALIZADO**

