





Empresa:	INGENIO BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF4025	Fecha:	19/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11887HRS


- REEMPLAZO DE MANGUERA HIDRAULICA VIAJERA DE DESPLAZADOR LATERAL**





Empresa:	INGENIO BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF4025	Fecha:	19/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11887HRS

- REEMPLAZO DE ESPEJO RETROVISOR LATERAL**





Empresa:	INGENIO BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	KAUF4025	Fecha:	19/05/2026
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11887HRS

- SUMINISTRO DE 10 LTS DE ACEITE HIDRÁULICO

