

EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93662

Reparación

REEMPLAZO DE BALERO DE TRANSMISIÓN.



KAUFMANN
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Amica - José Martí Pkwy Sur -
Villahermosa - Tabasco - México - 86200
Tel. 983370700 - Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4256 No. de Orden: KAUF 4051
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 20May2008
Solicitante: AGENCIA VMSA Código QR: VMSA-0115
Ubicación: AGENCIA VMSA Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MDK 8FGCL 20103 NO. 10001002250 / CAP. 4.5 t

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR, REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
2.000000	PIEZA	BALERO DE TRANSMISIÓN	✓
4.000000	PIEZA	BALERO DE POLEA DE VENTILADOR	✓
17.000000	PIEZA	POLEA DE VENTILADOR	✓
17.000000	PIEZA	BASE DE BALERO DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA	BALERO DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.50-15.5 80 CONTINENTAL	✓
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR	✓
1.000000	SERVICIO	REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS	✓

OBSERVACIONES:
x Se realizó Servicio Correctivo
x Se desmontan y se montan llantas nuevas traseras
x lado Izq. se forja un vicio con fuerza.
x lado derecho se forja uno torcido.
x se suministran 6 Lbs de Anticongelante

Fecha del Servicio: 26/05/2008
Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93662

Reparación

REEMPLAZO DE BALERO DE POLEA DE VENTILADOR.



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Amal - José María Pina Suárez
Villahermosa Tabasco México 86026
Tel. 983573380 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4258
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Estadante: AGENCIA VHSA
No. de Orden: KAUF 4051
Fecha: 20/May/2024
Codigo QR: VHSA0135
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MODELO 7F-GAS S. 20103 NO. EDO 70023967 CAP 4.5 T

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR. REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS

PIEZA	DESCRIPCION	UNIDAD
4.000000	PIEZA BALERO DE TRANSMISION	1
4.000000	PIEZA BALERO DE POLEA DE VENTILADOR	1
1.000000	PIEZA POLEA DE VENTILADOR	1
1.000000	PIEZA BASE DE BALERO DE VENTILADOR	1
1.000000	PIEZA BASE DE VENTILADOR	1
1.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA Y 00-125 00 CONTINENTAL	1
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR.	1
1.000000	SERVICIO REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS	1

OBSERVACIONES
x Se realiza Servicio Correctivo
x se desmontan x se montan llantas nuevas traseras
x lado Izq. se forta con vriso con fuerza.
x lado derecho se forta con fuerza.
x se suministran 6 Lts de Anticongelante

Fecha del Servicio: 26/ mayo/2024
Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93662

Reparación

REEMPLAZO DE BASE DE BALERO DE VENTILADOR.



Kaufmann
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón, Juan Nolasco Pineda Salazar
Villahermosa, Tabasco, México 86029
Tel: 983275000, Mail: kaufmann@kaufmann.mx

Colocación: 4028
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Ubicación: AGENCIA VISA

No. de Orden: KAUF 4051
Fecha: 26May2026
Código QR: VISA-1135
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 B, 20105 NO. ECO 10022667 CAP. 4.5 T

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE PLECHA DE VENTILADOR, REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS

PIEZA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
2.000000	PIEZA BALERO DE TRANSMISIÓN	✓
2.000000	PIEZA BALERO DE POLEA DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA POLEA DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA BASE DE BALERO DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA BANDA DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA LLANTA SOLICIA Y 05-175R 00 CONTINENTAL	✓
1.000000	SERVICIO REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE PLECHA DE VENTILADOR	✓
1.000000	REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS	✓

OBSERVACIONES
X Se realizó Servicio Correctivo
X Se desmontaron y se cambiaron llantas nuevas. Histerias
X lado Izq. se forta un vicio con fuerza.
X lado derecho se forta una fuerza.
X se suministran 6 Lts de Antirrozante

Fecha del Servicio: 26/maio/2026
Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

1928641



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93662

SAP

70023967

Reparación

SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (6 LTS).





KAUFMANN

COMPACT 1000

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
 Cda. la amica - Jairo Torres Sured
 Villamareña Tabaco - Mollat - 80209
 Tel. 803070500 - Mail: administracion@kfm.com.ve

Celular: 4258
 Cliente: PUNTO A PUNTO T2
 Subcliente:
 AGENCIA VISA

No. de Orden: KALIF 4051
 Fecha: 20/May/2023
 Código QR: VMSIA 0135
 Tipo de Servicio: CORRECTIVO

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

MODEL TOYOTA MODE TF94 S. 2010 NO. ECO 7020397 CAP 4.5 V

DETALLE DE SERVICIO

REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR, REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
20.000000	PIEZA	BALERO DE TRANSMISION
40.000000	PIEZA	BALERO DE POLVA DE VENTILADOR
10.000000	PIEZA	POLVA DE VENTILADOR
10.000000	PIEZA	BASE DE BALERO DE VENTILADOR
10.000000	PIEZA	BALERO DE VENTILADOR
10.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 150-105 DE CONTINENTAL
10.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR, REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS

OBSERVACIONES

X Se traen Servicio Correctivo

X se desmontan X Se montan 1 llantas nuevas traseras

X lado Izq. se porta un vicio torcido.

X lado derecho se porta un vicio torcido.

X se suministran 6 Lts de Anticongelante

Firma del Servicio: *[Firma]*

Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*

Problema: 17284/1

Nombre y Firma del Asesor: *[Firma]*



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93662

Reparación

REEMPLAZO DE BANDA DE VENTILADOR.



ORDEN DE TRABAJO	
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN Calle La Jirafa - San Mateo Pte Sur Villahermosa Tabasco México 86029 Tel. 92225565 - ksa.servicios@kaufmann.mx	
Colaborador: 4028	Nº de Orden: KALF 4091
Cliente: PUNTO A PUNTO T2	Fecha: 20May2025
Validante: AGENCIA VISA	Código QR: VISA0115
Ubicación: AGENCIA VISA	Tipo de Servicio: CORRECTIVO
INFORMACIÓN DEL EQUIPO	
MONTI TOYOTA MOD. BFG45 S. 20180 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T	
FALLA REPORTADA	
REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR, REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS	
2.000000	PIEZA BALERO DE TRANSMISIÓN
2.000000	PIEZA BALERO DE POLEA DE VENTILADOR
1.000000	PIEZA POLEA DE VENTILADOR
1.000000	PIEZA BASE DE BALERO DE VENTILADOR
1.000000	PIEZA BANDA DE VENTILADOR
1.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 16-175 R10 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REPARACION DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR, REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS
OBSERVACIONES	
* Se realizó Servicio Correctivo	
* Se desmontan y se montan llantas nuevas traseras	
* lado Izq. se forta un vicio con fuerza.	
* lado derecho se forta una torca.	
* se suministran 6 Lbs de Antirrozamiento	
Fecha del Servicio: 26/maio/2025	Reportado: 192841
Nombre y Firma del Cliente: <i>[Firma]</i>	Nombre y Firma del Técnico: <i>[Firma]</i>
Nombre y Firma del Auxiliar: <i>[Firma]</i>	



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

SAP

70023967

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

93662

Reparación

REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS (SOLIDAS 7.00-12/5.00 CONTINENTAL).



KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón José María Pina Suárez
Villahermosa Tabasco México 86026
Tel. 9833737000 Email: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4258
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Estadante:
Ubicación: AGENCIA VMSA

No. de Orden: KAUF 4051
Fecha: 20/May/2024
Codigo QR: VMSA-0135
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT: TOYOTA MODELO: 7F GAS S. 20103 NO. EDO 70023967 CAP. 4.5 T

FALLA REPORTADA
REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR. REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS

PIEZA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
1.000000	PIEZA BALERO DE TRANSMISIÓN	✓
1.000000	PIEZA BALERO DE POLEA DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA POLEA DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA BASE DE BALERO DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA BASE DE VENTILADOR	✓
1.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA Y 00-12/5.00 CONTINENTAL	✓
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE BASE DE BALERO Y BALEROS DE FLECHA DE VENTILADOR.	✓
1.000000	SERVICIO REEMPLAZO DE LLANTAS TRASERAS	✓

OBSERVACIONES
Se realizó servicio correctivo
se desmontan y se montan llantas nuevas traseras
x lado Izq. se forta con vriso con fuerza.
x lado derecho se forta con fuerza.
x se suministran 6 Lts de Anticongelante

Fecha del Servicio: 26/ mayo/2024
Nombre y Firma del Cliente: *[Firma]*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Modelo: 1928641



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.