



Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MON-40	N. Orden:	3993	Fecha:	12/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MONTACARGAS TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	GONZALEZ 1RA SECC	Horómetro:	11244.1 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE 2 KIT 'S DE SELLOS (DERECHA E IZQUIERDA) NO RETIENEN LA PRESIÓN.





Empresa:	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:		Código QR:	MON-40	N. Orden:	3993	Fecha:	12/05/2026	Técnico:	FELIPE MENDOZA
Equipo:	MONTACARGAS TOYOTA	Modelo:	8FGU25	Serie:	32266	Ubicación:	GONZALEZ 1RA SECC	Horómetro:	11244.1 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REEMPLAZO DE 2 KIT 'S DE SELLOS (DERECHA E IZQUIERDA) NO RETIENEN LA PRESIÓN.





Empresa: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN	Solicitante:	Código QR: MON-40	N. Orden: 3993	Fecha: 12/05/2026	Técnico: FELIPE MENDOZA
Equipo: MONTACARGAS TOYOTA	Modelo: 8FGU25	Serie: 32266	Ubicación: GONZALEZ 1RA SECC	Horómetro: 11244.1 HRS	Auxiliar:

OBSERVACIONES: SUMINISTRO Y NIVELACIÓN DE ACEITE HIDRAULICO (3 LT).

