



Empresa:	INSUMOS MADERABLES DEL SURESTE	Solicita nte:		Código QR:	VHSA-0559	N. Orden:	3945	Fecha:	26/05/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	YALE	Modelo :	GP25RK	Serie:	B87R04783E	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

“REEMPLAZO DE RETEN DE CIGÜEÑAL Y KIT DE DISTRIBUCIÓN”

***REEMPLAZO DE RETEN**





Empresa:	INSUMOS MADERABLES DEL SURESTE	Solicita nte:		Código QR:	VHSA-0559	N. Orden:	3945	Fecha:	26/05/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	YALE	Modelo :	GP25RK	Serie:	B87R04783E	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE POLEA TENSORA, POLEA GUIA Y BANDA DE DISTRIBUCIÓN





Empresa:	INSUMOS MADERABLES DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0559	N. Orden:	3945	Fecha:	26/05/2026	Técnico:	FELIPE
Equipo:	YALE	Modelo:	GP25RK	Serie:	B87R04783E	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

*REVISIÓN DE NIVELES

