



Empresa: SUJECIONES DEL SUR	Solicitante:	Código QR: MONT-23	N. Orden: 3983	Fecha: /05/2026	Técnico: RUDY
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FBEU20	Serie: 15798	Ubicación: PARQUE DEIT	Horómetro: 11466.7 HRS	Auxiliar:

OBSERVACIONES: SERVICIO DE REVISIÓN A DETALLE Y REPARACIÓN POR FALLA.

- SUMINISTRO DE ELECTROLITO DE BATERIAS.





Empresa:	SUJECIONES DEL SUR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-	N. Orden:		Fecha:	/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15798	Ubicación:	PARQUE DEIT	Horómetro:	11466.7 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SERVICIO DE REVISIÓN A DETALLE Y REPARACIÓN POR FALLA (EL EQUIPO PRESENTA LENTITUD EN SU FUNCIONAMIENTO).

- SE ENCUENTRAN SENSORES DE TEMPERATURA EN NIVEL CORRECTO (0.650 K Ω)
- EL EQUIPO SE ENCUENTRA DESCARGADO, BAJO NIVEL DE BATERIA PROVOCA CORRIENTES ELEVADAS.
- DAÑOS EN LOS MODULOS ELECTRICOS Y MALA INTERPRETACIÓN DE SEÑALES
- SE NIVELA ELECTROLITO DE BATERIA.
- SE SOLICITA CARGA DIARIA DE EQUIPO.