



Empresa:	COSESI OIL & GAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0575	N. Orden:	3700	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	MAXIMAL	Modelo:	FD35T-C2WE3	Serie:	A4E8A02125X	Ubicación:	VHSA-TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REVISIÓN Y REPARRACIÓN EN APILADOR (LA CARGA SE BAJA DE GOLPE).

- REEMPLAZO DE UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICO Y LIMPIEZA.
- NO SE DETECTAN FUGAS EN MANGUERAS Y TAPONES.
- EQUIPO OPERANDO CORRECTAMENTE.

