



Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:		VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	

“REEMPLAZO DE 4 KIT DE SELLOS DE CILINDROS HIDRÁULICOS, REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS Y REEMPLAZO DE BASE DE FILTRO DE AIRE”

***REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCIÓN**





Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:		VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	


*REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO HIDRÁULICO DE DESPLAZADOR LATERAL





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	

*SUMINISTRO DE ACEITE HIDRÁULICO (8 LTS)





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa:	SANYMX	Solicitante:	Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:

*REEMPLAZO DE BASE DE FILTRO DE AIRE COMPLETO

ANTES



DESPUÉS





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	

OTRAS OBSERVACIONES:

- REQUIERE SOPORTES DE CABINA
- REQUIERE REPARACIÓN DE BISAGRA DE COFRE





Empresa:	SANYMX	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0334	N. Orden:	4050	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	OMAR
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD25-RC1H	Serie:	SN	Ubicación:	CARD-VHSA	Horómetro:	27 HRS	Auxiliar:	

- REQUIERE REEMPLAZO DE MANGUERAS DE DESPLAZADOR YA SE ENCUENRAN EN MAL ESTADO
- REQUIERE TAPIZADO DE ASIENTO DE OPERADOR

