



|                 |                                        |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |                  |             |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO<br>PRESIDENTE<br>BENITO JUAREZ | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0095 | <b>N. Orden:</b>  | 4090     | <b>Fecha:</b>     | 27/05/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU                                | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232428   | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 46.8 HRS   | <b>Auxiliar:</b> |             |

## REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FUGA DE ANTICONGELANTE

- SE REALIZA REPARACIÓN DE MANGUERA DE ENFRIAMIENTO DE EVAPORIZADOR (SE TOMA PRESTADA MANGUERA DE EQUIPO PARADO).



SE DETECTA FUGA



REEMPLAZO DE  
MANGUERA



MANGUERA  
INSTALADA Y FUGA  
REPARADA.



|                 |                                        |                     |           |                   |           |                   |          |                   |            |                  |             |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO<br>PRESIDENTE<br>BENITO JUAREZ | <b>Solicitante:</b> |           | <b>Código QR:</b> | VHSA-0095 | <b>N. Orden:</b>  | 4090     | <b>Fecha:</b>     | 27/05/2026 | <b>Técnico:</b>  | LUIS TORRES |
| <b>Equipo:</b>  | KOMATSU                                | <b>Modelo:</b>      | FG30HT-16 | <b>Serie:</b>     | A232428   | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 46.8 HRS   | <b>Auxiliar:</b> |             |

- SUMINISTRO DE 7 LTS DE ANTICONGELANTE.

