

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94399

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE JUEGO DE MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE.

KAUFMANN
SOLUCIONES Y SERVICIOS KAUFMANN S.A. DE C.V.
Calle 19, Ing. S/N, José María Pino Suárez, Centro, Tabasco.
Cód. 963 303 9020
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES
Nº de Orden:
Empresa:
Solicitante:
Nº de cotización: 70022-2016
Fecha:
Cargo OR:
Tipo de servicio:

DATOS DEL EQUIPO
Marca: Toyota
Modelo: 4000
Serie: 25442
No. Económico / Unidad: 4000
Capacidad: 2000
Año: 2003

FALLA REPORTADA
1. No se reemplaza juego de mangueras

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1	Set	Set de mangueras de transmisión
2	1	litro	aceite de transmisión
3	2	m	Mangueras de enfriador de transmisión
4			
5			
6			

OBSERVACIONES
Se reemplaza juego de mangueras de transmisión.
Se rellena 4 Lts de aceite de transmisión.
Se reemplazan 2 mangueras de enfriador de transmisión.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
DÍA: 20 MES: 05 AÑO: 2016
NOMBRE: Carlos López
FIRMA:



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94399

SAP

70022016

Reparación

SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (4 LTS)

KAUFMANN
SOLUCIONES Y SERVICIOS MAQUINARIA S.A. S.R.L.
Calle 19, Ing. S/N, José María Pardo Suarez, Centro, Talcahuco.
Cof: 963 363 8628
Mail: administracion@kaufmann.cl

DATOS GENERALES
N° de Orden: 70022016
Empresa: ALFA ROMEO
Solicitante:
Marca: Alfa Romeo
Modelo: 159
Serie: 251412

DATOS DEL EQUIPO
N° de certificación: 70022016
Fecha: 2016-05-24
Código QR:
Tipo de servicio:
No. Económico / Unidad: 2016-05-24
Capacidad: 2016-05-24
No. de inspección / Kms: 2016-05-24

FALLA REPORTADA
1. No se reemplaza el aceite de transmisión

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	4	Lts	aceite de transmisión
2	2	mts	manija de transmisión
3	2	mts	manija de transmisión
4	2	mts	manija de transmisión
5			
6			

OBSERVACIONES
Se reemplaza el aceite de transmisión de 4 lts de aceite de transmisión.
Se reemplazan 2 manijas de transmisión.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
DIA: 24 MES: 05 AÑO: 2016

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
NOMBRE: Carlos López
FIRMA: [Firma]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

94399

SAP

70022016

Reparación

REEMPLAZO DE O-RING DE CONEXIÓN DE TRANSMISIÓN.

KAUFMANN
SOLUCIONES Y SERVICIOS KAUFMANN S.A. de C.V.
Calle 19, Ingol, S/N, José María Piro Suarez, Centro, Toluca.
Cel: 963 363 8628
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES
N° de Orden: 70022016
Empresa: SEMPA Aguascalientes
Solicitante:
Fecha: 10-05-2024
Cargo OR:
Tipo de servicio:
Marca: Tarata
Modelo: MB 2000
Serie: 25442
No. Económico / Unidad: 2018
Capacidad: 2000
Asesorado / Km: 2018

FALLA REPORTADA
1. No se reemplaza O-ring

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REFACCIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1		Se reemplaza O-ring de conexión de transmisión
2	1		Se reemplaza O-ring de conexión de transmisión
3	1		Se reemplaza O-ring de conexión de transmisión
4	1		Se reemplaza O-ring de conexión de transmisión
5			
6			

OBSERVACIONES
Se reemplaza O-ring de conexión de transmisión.
Se reemplaza 4 Lts de aceite de transmisión.
Se reemplazan 2 mangueras de enfriador de transmisión.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
Día: 10 Mes: 05 Año: 2024
Nombre: Carlos López ABC
Firma: Carlos López



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO.