



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	4105	Fecha:	29/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	51.2 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: REVISIÓN Y DIAGNOSTICO DE FUGA DE ACEITE EN EQUIPO

- SE REALIZA INSPECCIÓN DE LINEAS, CILINDROS Y BANCOS HIDRAULICOS NO SE ENCEUNTRA FUGA
- INSPECCIÓN DE LINEAS Y ACOMODO
- APRETADO DE ABRAZADERAS (SE ENCONTRABAN FLOJAS)
- QUEDA EN FUNCIONAMIENTO

