



Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-	N. Orden:	4031	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	11036 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-	N. Orden:	4031	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	11036 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS

- ENGRASADO EN GENERAL AL EQUIPO
- LUBRICACIÓN A CADENAS






Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-	N. Orden:	4031	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	11036 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS

- ENGRASADO EN MASTIL DEL EQUIPO





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-	N. Orden:	4031	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	11036 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS

- LIMPIEZA EN GENERAL





Empresa:	MECANICA TEK	Solicitante:		Código QR:	VHSA-	N. Orden:	4031	Fecha:	28/05/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	32-8FG30	Serie:	90424	Ubicación:	MACUSPANA	Horómetro:	11036 HRS	Auxiliar:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,500 HRS

- SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN

