



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	4111	Fecha:	30/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4936.3 HRS	Auxiliar:	

- REVISIÓN Y REPARACIÓN A MANGUERAS HIDRAULICAS FUERA DE SU BASE





VHSA-0142

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	4111	Fecha:	30/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4936.3 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRAULICA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0142	N. Orden:	4111	Fecha:	30/05/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A233463	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	4936.3 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE MANGUERA HIDRAULICAS INSTALADAS CORRECTAMENTE
- EQUIPO QUEDA CON MANGUERAS TENSAS Y SIN FUGAS

