



Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS

- DRENADA Y REEMPLAZO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

- DRENADO DE ACEITE DE TRANSMISION
- REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION
- SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0590	N. Orden:	4046	Fecha:	02/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FD40	Serie:	21993	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	2286.6 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE RETORNO
- REEMPLAZO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCON
- REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL
- ACEITE A NIVEL CORRESPONDIENTE





Empresa:	CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0590	N. Orden:	4046	Fecha:	02/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FD40	Serie:	21993	Ubicación:	VHSA	Horómetro:	2286.6 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO
- REEMPLAZO DE FILTRO AIRE SECUNDARIO





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

- LIMPIEZA DE CADENAS DE MASTIL
- LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MATIL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

- ENGRASADO GENERAL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

- LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX S.A.B DE CV	Solicitante:	Código QR: VHSA-0590	N. Orden: 4046	Fecha: 02/06/2026	Técnico: AGUSTIN
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FD40	Serie: 21993	Ubicación: VHSA	Horómetro: 2286.6 HRS	Auxiliar:

OBSERVACIONES:

- EL EQUIPO REQUIERE CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS

