

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

95240

SAP

70022016

Reparación

FALLA DE ARRANQUE, REEMPLAZO DE ALTERNADOR Y
REEMPLAZO DE ARNES DEL ALTERNADOR

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kauffmann S.A de C.V.
Calle 1a. Sur, 581, Zona Nueva Pina, Toluca, Estado de México
Código Postal: 50100
Tel: 01 (55) 361 1111
Email: administracion@kauffmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 70022016
Empresa: KAUFMANN
Solicitante: KAUFMANN
Monto: 10000
Modelo: 2000
Año: 2000

DATOS DEL EQUIPO

Nº de cotización: 2000-36
Fecha: 2000-36
Código QR: 2000-36
Tipo de servicio: 2000-36
No. Económico / Utilizador: 2000-36
Capacidad: 2000-36
Horómetro: 2000-36

FALLA REPORTADA

1. NO ARRANCA

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1		Alternador
2	1		Arnes de alternador
3	1		Arnes de alternador
4	1		Arnes de alternador
5	1		Arnes de alternador
6	1		Arnes de alternador
7	1		Arnes de alternador

REPARACIÓN Y UTILIZACIÓN

Pos.	Cantidad	Unidad	Descripción
1	1		Alternador
2	1		Arnes de alternador
3	1		Arnes de alternador
4	1		Arnes de alternador
5	1		Arnes de alternador
6	1		Arnes de alternador
7	1		Arnes de alternador

OBSERVACIONES


Requisito: Se requiere con batería cargada.
Se revisa el alternador antes de comenzar el trabajo.
Se revisa el arnés de alternador antes de comenzar el trabajo.
Se revisa el arnés de alternador antes de comenzar el trabajo.
Se revisa el arnés de alternador antes de comenzar el trabajo.
Se revisa el arnés de alternador antes de comenzar el trabajo.
Se revisa el arnés de alternador antes de comenzar el trabajo.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO

Co. DA: 2000-36 Mes: 2000-36 Año: 2000-36
Nombre: 2000-36 Puesto: 2000-36

NOMBRE Y FIRMA DEL CLIENTE

2000-36



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO