

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94267

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94267

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR.

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-4132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-4132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-4132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-4132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-4132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-4132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo


CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-4132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-4132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO



DRENADO



SUMINISTRO

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


94267

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – NIVELADO DE FLUIDOS.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94267

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-0132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-0132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-0132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-0132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

KAUFMANN

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-0132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-0132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-0132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO

Orden de Trabajo

CLIENTE: PUNTO A PUNTO T2
Código QR: VMSA-0132
Tipo de Servicio: PREVENTIVO



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket


94267

SAP

70023391

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS – LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO.

[illegible]

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

