

REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

94262

SAP

70023967

Reparación

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS, LIMPIEZA Y ENGRASADO DE CADENA DE MASTIL

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Amal - Zona Maquila
Villahermosa, Tabasco, México 86009
Tel. 963251000 - Mail: info@kaufmann.com.mx

Catálogo: 4338 No. de Orden: KALIF 4167
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 06/JUN/2025
Solicitante: Código QR: VHS4-0135
Ubicación: AGENCIA VHS4 Tipo de Servicio: PREVENTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 2010 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T

FAJILLA REPORTADA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS

1000000 PIEZA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS, INCLUYE REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO, REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR, REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR, REVISIÓN GENERAL DE SISTEMA HIDRÁULICO PARA DESCARTAR FUGAS, PRUEBA DE FRENO (EN SU CASO CALIBRACIÓN), REVISIÓN DE LUBRICACIÓN, REVISIÓN DE CADENAS, DESMONTAJE DE CARRO PORTAHERRAMIENTAS PARA LIMPIEZA Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO A DETALLE Y ENGRASADO DE MASTIL, LAVADO EN GENERAL Y A DETALLE DEL EQUIPO

OBSERVACIONES

se realizó servicio preventivo

Fecha del Servicio: 05-06-2025 Hora: 12:29 hrs

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez

Nombre y Firma del Técnico: [Firma]

Nombre y Firma del Auxiliar: [Firma]

KAUFMANN

CHECK LIST DE MONTACARGAS

Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Código QR: VHS4-0135
Solicitante: MONT. TOYOTA MOD. 8FG45 S. 2010 NO. ECO 70023967 CAP. 4.5 T Horómetro: [Firma]

CHECK LIST DE MONTACARGAS

A nivel correcto	SI	NO	Comentarios	SI	NO
Asiento de motor	☒	☐	Fuente de alimentación	☒	☐
Asiento de transmisión	☒	☐	Fuente de transmisión	☒	☐
Asiento hidráulico	☒	☐	Manejador	☒	☐
Amortiguadores	☒	☐	Tracción	☒	☐
Tracción de frenos	☒	☐	Cambio	☒	☐
Combustión de	SI	NO	Alarma de inversión	☒	☐
Asiento de motor	☒	☐	Control de seguridad	☒	☐
Asiento de transmisión	☒	☐	Señal de alarma	☒	☐
Asiento hidráulico	☒	☐	Switch de arranque (freno)	☒	☐
Amortiguadores	☒	☐	Si equipo presenta	☒	☐
Tracción de frenos	☒	☐	Fuga en cilindros de inclinación	☒	☐
Combustión de	☒	☐	Fuga en cilindros de frenos	☒	☐
Asiento de motor	☒	☐	Fuga en cilindros de desviador lateral	☒	☐
Asiento de transmisión	☒	☐	Fuga en cilindros de dirección	☒	☐
Asiento hidráulico	☒	☐	Fuga en bombas hidráulicas	☒	☐
Amortiguadores	☒	☐	Fuga en bombas hidráulicas	☒	☐
Tracción de frenos	☒	☐	Fuga en mangueras hidráulicas	☒	☐
Combustión de	☒	☐	Fuga en motor	☒	☐
Asiento de motor	☒	☐	Fuga en transmisión	☒	☐
Asiento de transmisión	☒	☐	Fuga en diferencial	☒	☐
Asiento hidráulico	☒	☐	Estado de las llantas	☒	☐
Amortiguadores	☒	☐	Presencia de fisuras	☒	☐
Tracción de frenos	☒	☐	Presencia de desgastados	☒	☐

OTRAS OBSERVACIONES

Revisar reemplazo de manguera conectada al cable.

¿EL EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO? SI NO

RECIBE: [Firma] ENTREGA: [Firma]

PUNTO A PUNTO T2 DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN



Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

