



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	4169	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	2461.0 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS PARA REPARACIÓN EN BASE





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	4169	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	2461.0 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS

- DETALLES DE ESTETICA EN LUCES Y ESPEJO LATERAL





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	4169	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	2461.0 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0548	N. Orden:	4169	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FGU30	Serie:	31753	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	2461.0 HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: RECOLECCIÓN DE MONTACARGAS

