



VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	4172	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13087.1 HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y REPARACIÓN PROBLEMAS DE SENSOR DE ASIENTO Y BATERIA

OBSERVACIONES: REQUIERE REPARACIÓN DE MOTOR POR CALENTAMIENTO Y BATERIA,





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	4172	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13087.1 HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y REPARACIÓN PROBLEMAS DE SENSOR DE ASIENTO Y BATERIA

OBSERVACIONES: REQUIERE REPARACIÓN DE MOTOR POR CALENTAMIENTO Y BATERIA,

