





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF4174	Fecha:	11/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,809 HRS	Auxiliar:	

“REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR, RADIADOR, BOMBA DE AGUA, BATERIA, FILTRO DE ACEITE Y BUJIAS, CALIBRANDO VALVULAS Y TORQUEADO DE CABEZA”

***REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE CABEZA DE MOTOR CON SUS ACCESORIOS**





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF4174	Fecha:	11/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,809 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE DE MOTOR Y BUJIAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF4174	Fecha:	11/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,809 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO E INSTALACIÓN DE RADIADOR NUEVO





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF4174	Fecha:	11/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,809 HRS	Auxiliar:	

*REEMPLAZO DE BATERIA





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	KAUF4174	Fecha:	11/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CÁRDENAS	Horómetro:	1,809 HRS	Auxiliar:	

OTRAS OBSERVACIONES:

- SWITCH DAÑADO
- SELENOIDE DE GAS NO SIRVE