



**Empresa:** INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ    **Solicitante:**    **Código QR:** MONT-33    **N. Orden:** 4187    **Fecha:** 12/06/2026    **Técnico:** TOBIAS

**Equipo:** HELI    **Modelo:** CPQYD30-KU1G3    **Serie:** 250303F2563    **Ubicación:** CARDENAS    **Horómetro:** 4448.7 HRS    **Auxiliar:**

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1,750 HRS
- DRENADO DE ACEITE DE MOTOR
- REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR
- SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





|                 |                                        |                     |               |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO<br>PRESIDENTE<br>BENITO JUAREZ | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | 4187     | <b>Fecha:</b>     | 12/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | TOBIAS |
| <b>Equipo:</b>  | HELI                                   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 4448.7 HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE
- SUMINISTRO DE FILTRO DE AIRE INSTALADO





|                 |                                        |                     |               |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO<br>PRESIDENTE<br>BENITO JUAREZ | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | 4187     | <b>Fecha:</b>     | 12/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | TOBIAS |
| <b>Equipo:</b>  | HELI                                   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 4448.7 HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





|                 |                                        |                     |               |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO<br>PRESIDENTE<br>BENITO JUAREZ | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | 4187     | <b>Fecha:</b>     | 12/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | TOBIAS |
| <b>Equipo:</b>  | HELI                                   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 4448.7 HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- LUBRICADO DE CADENAS DE MASTIL





# KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



|                 |                                        |                     |               |                   |             |                   |          |                   |            |                  |        |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|----------|-------------------|------------|------------------|--------|
| <b>Empresa:</b> | INGENIO<br>PRESIDENTE<br>BENITO JUAREZ | <b>Solicitante:</b> |               | <b>Código QR:</b> | MONT-33     | <b>N. Orden:</b>  | 4187     | <b>Fecha:</b>     | 12/06/2026 | <b>Técnico:</b>  | TOBIAS |
| <b>Equipo:</b>  | HELI                                   | <b>Modelo:</b>      | CPQYD30-KU1G3 | <b>Serie:</b>     | 250303F2563 | <b>Ubicación:</b> | CARDENAS | <b>Horómetro:</b> | 4448.7 HRS | <b>Auxiliar:</b> |        |

- SERVICIO DE LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

