



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	4181	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	68.9 HRS	Auxiliar:	

- DESMONTAJE DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0095	N. Orden:	4181	Fecha:	12/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232428	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	68.9 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE RADIADOR
- SUMINISTRO DE RADIADOR INSTALADO

