



VHSA - 0092

Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	4171	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SE COLOCA ABRAZADERA A LA MANGUERA DE RADIADOR SUPERIOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	4171	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SE FIJA TOLVA DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0092	N. Orden:	4171	Fecha:	10/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232924	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES: SE REQUIERE REEMPLAZO DE BATERIA (NO TIENE CALAVERAS TRASERAS)

