



Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	S/N	Fecha:	13/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	10603	Ubicación:	CEDIS GONZALES	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

REVISIÓN Y REPARACIÓN: ALTERNADOR

- DESMONTAJE DE ALTERNADOR





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0551	N. Orden:	S/N	Fecha:	13/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	8FG30	Serie:	10603	Ubicación:	CEDIS GONZALES	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ALTERNADOR
- SUMINISTRO DE ALTERNADOR INSTALADO
- OBSERVACIONES: SE REQUIERE CONTROL DE TRACCIÓN Y ARNES DE CONTROL DE TRACCIÓN

