

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

SAP

70023967

Reparación

SERVICIO CORRECTIVO A ORQUILLAS, SE
ENCONTRABAN FUERA DE LUGAR (LADO DERECHO)

ORDEN DE TRABAJO
Distribuidora y Servicios Kaufmann S.A. de C.V.
Calle la Jague, S/N. José María Prieto Suarez, Centro, Toluca.
Cód. 500 500 5000
Mail: administracion@kaufmann.mx

DATOS GENERALES

Nº de Orden: 49768/23
Empresa: KAUFMANN
Solicitante: KAUFMANN
Fecha: 28/07/23
Código QR: CORRECTIVO
Tipo de servicio: CORRECTIVO

DATOS DEL EQUIPO

Marca: JCB
Modelo: 940-23
Número: 1104
Serie: 12510
No. Económico / Universal: 1104
Capacidad: 12510
Horómetro / Km: 12510

FALLA REPORTADA
1) ORQUILLAS FUERA DE LUGAR

ACTIVIDADES A REALIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

REPARACIONES A UTILIZAR

Pos	Cantidad	Unidad	Descripción
1			
2			
3			
4			
5			
6			

OBSERVACIONES
Se realizó servicio correctivo en orquillas, se ajustaron los tornillos y se encontró que las orquillas del lado derecho, y no se realizó a la línea original.

FECHA DEL SERVICIO REALIZADO
17 JUL 2023
HORA: 06:00
LUGAR: TOLUCA

NOBRE Y FIRMA DEL CLIENTE
JUAN MENDOZA

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

