



Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



DRENADO DE ACEITE DE MOTOR



REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR



SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR



FILTRO ACEITE DE MOTOR INSTALADO




Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 1,000 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
TRANSMISIÓN**



**SUMINISTRO DE ACEITE DE
TRANSMISIÓN**



Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ROTOR
- REEMPLAZO DE CABLE DE BUJÍAS Y TAPA DE DISTRIBUIDOR





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE TORRETA





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO EN GENERAL (GRASERAS)





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- ENGRASADO EN PARTES LATERALES DE MASTIL





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4196	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VHSA TAB 2000	Horómetro:	346.5 HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

