




Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	4199	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13730.1 HRS	Auxiliar:	

• REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO HIDRAULICO





VHSA-0106

Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	4199	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	TOBIAS
-----------------	--------------------------------	---------------------	--	-------------------	-----------	------------------	------	---------------	------------	-----------------	--------

Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13730.1 HRS	Auxiliar:	
----------------	-------------	----------------	-------	---------------	------------	-------------------	----------	-------------------	-------------	------------------	--

- REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO LEVANTE LATERAL





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0106	N. Orden:	4199	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07640	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13730.1 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO (10LT)

