



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4202	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	5124.2 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1,500 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR**



**FILTRO DE ACEITE DE
MOTOR**



**SUMINISTRO DE ACEITE
DE MOTOR**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4202	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	5124.2 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1,500 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
TRANSMISIÓN**



**SUMINISTRO DE ACEITE
DE TRANSMISIÓN**



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4202	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	5124.2 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE AIRE





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	MONT-32	N. Orden:	4202	Fecha:	16/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-KU1G3	Serie:	250303F5395	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	5124.2 HRS	Auxiliar:	

- REVISIÓN GENERAL DEL EQUIPO, TODO SE ENCEUNTRA EN BUEN ESTADO.

