





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	4200	Fecha:	17/06/2026	Técnico:	LUIS FELIPE
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	4967.5 HRS	Auxiliar:	

- SE REALIZA CORRECTIVO EN LINEAS DE ALIMENTACIÓN DE BOBINA EN CILINDRO





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	4200	Fecha:	17/06/2026	Técnico:	LUIS FELIPE
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	4967.5 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BUJÍAS





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	4200	Fecha:	17/06/2026	Técnico:	LUIS FELIPE
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	4967.5 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE 4 BOBINAS, POR EL MAL FUNCIONAMIENTO





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	4200	Fecha:	17/06/2026	Técnico:	LUIS FELIPE
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	4967.5 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	ALIMENTACIÓN PARA EL BIENESTAR	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0331	N. Orden:	4200	Fecha:	17/06/2026	Técnico:	LUIS FELIPE
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG25N	Serie:	AF17D04386	Ubicación:	PERIFERICO	Horómetro:	4967.5 HRS	Auxiliar:	

- SE ELIMINAN CODIGOS DE ERROR
- QUEDA OPERATIVO EL EQUIPO

