

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

97341

SAP

70023391

Reparación

REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE ANTICONGELANTE, REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y ABRAZADERAS, REEMPLAZO DE BANDA DEL ALTERNADOR.

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La 3828 - José Martí Pro Sube
Caracas - Tel Aviv - México 8009
Tel: 003475000 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: PALEQUE
Libración: PALEQUE

No. de Orden: KAUF 4218
Fecha: 18 Jun 2025
Codigo QR: 9984-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE ANTICONGELANTE Y BANDA DEL ALTERNADOR (AVERÍA)

Código	Servicio	Descripción
000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE ANTICONGELANTE
000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BANDA DEL ALTERNADOR

OBSERVACIONES
Se encuentra banda de alternador y manguera superior de radiador dañada.
Se reemplaza banda de alternador, manguera superior de radiador y abrazaderas de manguera, se nivela el anticongelante.
Equipo queda operativo.

Fecha del Servicio: 18/06/26
Horómetro: 15138.2 hrs

Nombre y Firma del Cliente: *Carla Balboa Padilla*
Nombre y Firma del Técnico: *Ricardo C. Silva*
Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Página 1



REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR



REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR



SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO

EVIDENCIAS

Tipo

PREVENTIVO

Ticket

97341

SAP

70023391

Reparación

REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE ANTICONGELANTE, REEMPLAZO DE MANGUERA SUPERIOR DE RADIADOR Y ABRAZADERAS.

KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La 3828 - José Martí Pto. Subío
Caracas - Venezuela - 10509
Tel: 983875000 Mail: administracion@kaufmann.ve

Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KALF 4218
Fecha: 18 Jun 2025
Codigo QR: 9984-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FG25 S. 9168 NO. ECO 70023391 CAP. 2.5

FALLA REPORTADA
REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE ANTICONGELANTE Y BANDA DEL ALTERNADOR (AVERIADA)

Cantidad	Servicio	Descripción
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN FUGA DE ANTICONGELANTE
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REVISIÓN Y REPARACIÓN DE BANDA DEL ALTERNADOR

OBSERVACIONES
Se encuentra banda de alternador y mangueo superior de radiador dañado.
Se reemplaza banda de alternador, manguera superior de radiador y abrazaderas de manguera, se nivela el anticongelante.
Equipo queda operativo.

Fecha del Servicio: 18/06/26
Horómetro: 15138.2 hrs

Nombre y Firma del Cliente: *Carla Balboa Padilla*
Nombre y Firma del Técnico: *Ricardo Sierra*
Nombre y Firma del Auxiliar:

Página: 1

Recomendaciones

- SE RECOMIENDA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD PERIÓDICAMENTE Y EN FORMA PARA EVITAR DAÑOS EN EL EQUIPO



MANGUERA INSTALADA



ABRAZADERAS DE MANGUERA
INSTALADAS