



Empresa:	WALDO ALBERTO CARRASCO RIOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4121	Fecha:	17/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	12281.3 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE GPS





Empresa:	WALDO ALBERTO CARRASCO RIOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0168	N. Orden:	4121	Fecha:	17/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	HYSTER	Modelo:	H50FT-02	Serie:	P177V02709N	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	12281.3 HRS	Auxiliar:	


- SERVICIO DE DESINSTALACIÓN DE GPS



DESMONTAJE PARA DESISNTALACIÓN DE GPS



GPS



GPS DESINSTALADO