



Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	4191	Fecha:	13/06/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	207.6 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO Y CILINDRO DESLIZANTE





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	4191	Fecha:	13/06/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	207.6 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACIÓN IZQUIERDO Y CILINDRO DESLIZANTE





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	4191	Fecha:	13/06/2026	Técnico:	LUIS TORRES
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	207.6 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO



**DRENADO DE ACEITE
HIDRAULICO**



**SUMINISTRO DE ACEITE
HIDRAULICO**



**NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO
CORRESPONDIENTE**