




Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4214	Fecha:	18/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	347.3 HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4214	Fecha:	18/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	347.3 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR INSTALADO





Empresa:	BPM OIL TOOLS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0598	N. Orden:	4214	Fecha:	18/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	HANGCHA	Modelo:	CPYD30	Serie:	M5BB26158	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	347.3 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE (1LT)

