





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	4223	Fecha:	20/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	220.6 HRS	Auxiliar:	

- REPARACIÓN DE LINEA DE FUSIBLES





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	4223	Fecha:	20/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	220.6 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FUSIBLE DAÑADO





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	4223	Fecha:	20/06/2026	Técnico:	TOBIAS
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	220.6 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISIÓN (2LT)

