



Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4221	Fecha:	19/06/2026	Técnico:	ALAN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- ENTREGA DE MONTACARGAS





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4221	Fecha:	19/06/2026	Técnico:	ALAN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

• ENTREGA DE MONTACARGAS





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4221	Fecha:	19/06/2026	Técnico:	ALAN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	


- ENTREGA DE MONTACARGAS





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4221	Fecha:	19/06/2026	Técnico:	ALAN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- ENTREGA DE MONTACARGAS





Empresa:	CORRUGADOS Y PLASTICOS DEL SURESTE	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0578	N. Orden:	4221	Fecha:	19/06/2026	Técnico:	ALAN
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG50AT2-8	Serie:	135659A	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

OBSERVACIONES:

- SE ENTREGA MONTACARGAS CON FALLA EN SISTEMA DE FRENADO
- PRESENTA FUGA EN CILINDRO CENTRAL