




Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0581	N. Orden:	S/N	Fecha:	23/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	ARCADIA	Modelo:	FG25T	Serie:	N26H-60051	Ubicación:		Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- INSPECCIÓN DEL EQUIPO FALLA DE ARRANQUE
- SE ENCUENTRA FALTA DE VOLTAJE EN BOBINA DE GAS LP





Empresa:	PROVEEDORA DE MADERAS Y MATERIALES LOS PINOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0581	N. Orden:	S/N	Fecha:	23/06/2026	Técnico:	RUDY
Equipo:	ARCADIA	Modelo:	FG25T	Serie:	N26H-60051	Ubicación:		Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FUSIBLE QUEMADO POR UNO DE LA MISMA CAPACIDAD (ROJO 10A)
- EQUIPO QUEDA EN FUNCIONAMIENTO

