



Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4236	Fecha:	24/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	518.3 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO DE RETORNO DE HIDRAULICO





Empresa:	COMPAÑÍA GANADERA SAN FRANCISCO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0583	N. Orden:	4236	Fecha:	24/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	MINI EXCAVADORA	Modelo:	VTW35S	Serie:	VT25072416	Ubicación:	TEAPA	Horómetro:	518.3 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ACEITE HIDRAULICO (40LT)



DRENADO DE ACEITE
HIDRAULICO



SUMINISTRO DE ACEITE
HIDRAULICO