




Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS



**DRENADO DE ACEITE DE
MOTOR**



**SUINISTRO DE ACEITE DE
MOTOR**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE DE MOTOR**



Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS



**DRENADO DE ACEITE
TRANSMISION**



**SUMINISTRO DE ACEITE
TRANSMISION**



**REEMPLAZO DE FILTRO DE
ACEITE TRANSMISION**



Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	


- SUMINISTRO Y NIVELADO DE ANTICONGELANTE





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO Y NIVELADO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- SUMINISTRO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FILTRO PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2,000 HRS



REEMPLAZO DE BUJÍAS



REEMPLAZO JUEGO DE
CABLES DE BUJÍAS



REEMPLAZO DE BANDA DE
ALTERNADOR



REEMPLAZO TAPA DE
DISTRIBUIDOR



Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO A PARTES DEL EQUIPO EN GENERAL





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- LUBRICADO A CADENAS DEL MASTIL





Empresa:	CESAR ANTONIO PRADOS CARAVEO	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0275	N. Orden:	4231	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	AGUSTIN
Equipo:	HELI	Modelo:	CPQYD30-	Serie:	250303F1420	Ubicación:	VILLAHERMOSA	Horómetro:	2443.3 HRS	Auxiliar:	

- LAVADO A DETALLE DEL EQUIPO

