





VHSA - 0084

Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	4182	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13110.9 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REEMPLAZO DE BOBINA DE CORTE DE GAS





Empresa:	INGENIOS SANTOS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0084	N. Orden:	4182	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30FT-16	Serie:	A232567	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	13110.9 HRS	Auxiliar:	

- OBSERVACIONES:
- EL EQUIPO REQUIERE REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR