



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4175	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	727405 HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4175	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	727405 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUA





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4175	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	727405 HRS	Auxiliar:	


- REEMPLAZO DE RADIADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4175	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	727405 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4175	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	727405 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE CABEZA DE MOTOR Y REEMPLAZO DE KIT DE JUNTAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4175	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	727405 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0074	N. Orden:	4175	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	KOMATSU	Modelo:	FG30HT-16	Serie:	A232427	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	727405 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE

