



Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	4251	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	227 HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE REVISION Y REPARACION FALLA DE ARRANQUE
- CORRECCION DE LINEAS





Empresa:	OSCAR ALBERTO ABREU RODRIGUEZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0557	N. Orden:	4251	Fecha:	25/06/2026	Técnico:	JUAN CARLOS
Equipo:	MITSUBISHI	Modelo:	FG30N-LP	Serie:	AF13F10542	Ubicación:	ANACLETO CANABAL	Horómetro:	227 HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FUSIBLES QUEMADOS

