



Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	4261	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11939 HRS	Auxiliar:	

- DIAGNOSTICO POR FALLA DE AVANCE
- SE DETECTA CABLES SULFATADOS





Empresa:	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0341	N. Orden:	4261	Fecha:	27/06/2026	Técnico:	BRAVATA
Equipo:	TOYOTA	Modelo:	7FBEU20	Serie:	15830	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	11939 HRS	Auxiliar:	

- SE DETECTAN CABLES SULFATADOS
- SE REQUIERE LIMPIEZA A DETALLE

