



Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	4210	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REVISION Y REPARACION: FUGA DE ACEITE POR EL SELLO DE LA CAJA





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	4210	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REVISION Y REPARACION: FUGA DE ACEITE POR EL SELLO DE LA CAJA





Empresa:	HARI MASA DEL SURESTE SA DE CV	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0098	N. Orden:	4210	Fecha:	26/06/2026	Técnico:	LUIS
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	GP25N	Serie:	AT35A07787	Ubicación:	CARDENAS	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REVISION Y REPARACION: FUGA DE ACEITE POR EL SELLO DE LA CAJA
- SUMINISTRO DE ACEITE (2LT)

